

Belzona® uppgraderar kaviterad impeller



Fotografi av fem impellrar



Grav kavitering



Reparation av impeller med
Belzona® 1311



Färdig impeller efter en sista
beläggning med
Belzona® 1321

STATISTIK

KUND

Kraftverk

MATERIAL

Gjutjärn

APPLICERADES

April 2004

PRODUKTER

Belzona® 1311

Belzona® 1321

DETALJ SOM ÅTGÄRDATS

Fem impellrar till kylpumpar.

ANLEDNING TILL ÅTGÄRD

Svåra kavitationsskador som har lett till hål och gropar i impellerbladen.

APPLIKATIONSMETOD

Uppgraderingen har skett enligt en modifierad Belzona Know-How leaflet CEP-3 & -5.

RESULTAT

Med Belzona® material reparerades impellerbladet upp. Utbyte hade kostat mångfalt mer än uppgraderingen och då hade ändå kavitationsproblemen återuppstått.

DEFENSA SERVICE

Defensa Service AB är er auktoriserade Belzona®-representant som projekterar, utför och dokumenterar arbeten liknande detta.

Tfn: 0555-425 80 | www.defensa.se | info@defensa.se