

Reparation av oljeläckage på transformator




Läckande transformatorbussning



Preparering av ytan som skall beläggas



Applicering av Belzona® 1831



Den reparerade transformatorn i drift

STATISTIK

KUND

Elnätsägare

MATERIAL

Stål, porslin

APPLICERADES

Juni 2006

PRODUKTER

Belzona® 1831

DETALJ SOM ÅTGÄRDATS

Porslinsbussning i en transformator byttes ut.

ANLEDNING TILL ÅTGÄRD

Uppriktningsfel mellan stål och porslin orsakade oljeläckage.

APPLIKATIONSMETOD

Uppgraderingen har skett enligt en modifierad Belzona Know-How leaflet VPF-11a.

RESULTAT

En inhyrd transformator användes under avställningsperioden till priset av 500 000:- per vecka. Byte av transformatorn hade tagit fyra veckor förutsatt att transformatorn varit tillgänglig. Reparationen med Belzona® tog 12h och kostade ca 10 000:-.

DEFENSA SERVICE

Defensa Service AB är er auktoriserade Belzona®-representant som projekterar, utför och dokumenterar arbeten liknande detta.

Tfn: 0555-425 80 | www.defensa.se | info@defensa.se