

## Reparation av oljeläckage på transformator




Läckande transformatorbussning



Preparering av ytan som skall beläggas



Applicering av Belzona® 1831



Den reparerade transformatorn i drift

### STATISTIK

#### KUND

Elnätsägare

#### MATERIAL

Stål, porslin

#### APPLICERADES

Juni 2006

#### PRODUKTER

Belzona® 1831

#### DETALJ SOM ÅTGÄRDATS

Porslinsbussning i en transformator byttes ut.

#### ANLEDNING TILL ÅTGÄRD

Uppriktningsfel mellan stål och porslin orsakade oljeläckage.

#### APPLIKATIONSMETOD

Uppgraderingen har skett enligt en modifierad Belzona Know-How leaflet VPF-11a.

#### RESULTAT

En inhyrd transformator användes under avställningsperioden till priset av 500 000:- per vecka. Byte av transformatorn hade tagit fyra veckor förutsatt att transformatorn varit tillgänglig. Reparationen med Belzona® tog 12h och kostade ca 10 000:-.

# DEFENSA SERVICE

Defensa Service AB är er auktoriserade Belzona®-representant som projekterar, utför och dokumenterar arbeten liknande detta.

Tfn: 0555-425 80 | [www.defensa.se](http://www.defensa.se) | [info@defensa.se](mailto:info@defensa.se)