

Belzona® tätar oljeläckage på transformator



Transformator.



Tätning av genomföring med Belzona® 1831.



På denna applikation användes även förstärkningsremсор.



Läckande oljeplugg som åtgärdats med Belzona® 1831.

STATISTIK

KUND

Elnätsägare

MATERIAL

Stål

APPLICERADES

Juni 2009

PRODUKTER

Belzona® 1831

DETALJ SOM ÅTGÄRDATS

Läckande transformator.

ANLEDNING TILL ÅTGÄRD

Läckage från en genomföring samt en oljeplugg krävde åtgärder.

APPLIKATIONSMETOD

Rengöring och avlägsning av löst material med MBX Bristle Blaster (handblästringsverktyg). Därefter applicering av Belzona 1831 med plastspackel. I fallet med genomföringen utfördes även armering med hjälp av Belzona 9341 (förstärkningsremsa).

RESULTAT

Tack vare Belzona erhöles snabbt en långsiktig lösning på läckageproblemet. Avställningstiden blev mycket kort. eftersom oljan inte behövde tömmas ur systemet.

DEFENSA SERVICE

Defensa Service AB är er auktoriserade Belzona®-representant som projekterar, utför och dokumenterar arbeten liknande detta.

Tfn: 0555-425 80 | www.defensa.se | info@defensa.se