

Belzona® tätar läckande lindningskopplare



ASEA-transformator
från 1974.



Läckage från lindning-
kopplarens packning.



Injecering av Belzona®
1831 i spalten ovanför
packning.



Spalten fylld med
Belzona® 1831.

STATISTIK

KUND

Elnätsägare

MATERIAL

Stål, Gjutjärn

APPLICERADES

Juni 2009

PRODUKTER

Belzona® 1831

DETALJ SOM ÅTGÄRDATS

Lindningskopplare på transformatorlock.

ANLEDNING TILL ÅTGÄRD

Läckage från packning.

APPLIKATIONSMETOD

Rengöring och avlägsning av lösa oxider i spalten ovanför packningen med smärgelduk och lösningsmedel.

Därefter injicering av Belzona 1831 i spalten.

Det nedersta lagret Belzona fixerades mot bottenytan med plastpackel.

RESULTAT

Tack vare Belzona erhöles snabbt en långsiktig lösning på läckageproblemet. Avställningstiden blev mycket kort eftersom oljan inte behövde tömmas ur systemet.

DEFENSA SERVICE

Defensa Service AB är er auktoriserade Belzona®-representant som projekterar, utför och dokumenterar arbeten liknande detta.

Tfn: 0555-425 80 | www.defensa.se | info@defensa.se