

Belzona® uppgraderar invallning




Problemets omfattning



Belzona® reparerar skadorna med betong



Invallningen upplagd och klar att belägga



Färdig för användning

STATISTIK

KUND

Kemikaliefabrik

MATERIAL

Betong

APPLICERADES

Mars 2003

PRODUKTER

Belzona® 4311

Belzona® 4111

DETALJ SOM ÅTGÄRDATS

Invallning på kemisk industri.

ANLEDNING TILL ÅTGÄRD

Saltsyra hade upptäckts i ett närliggande vattendrag och problemet visade sig vara en läckande invallning.

APPLIKATIONSMETOD

Uppgraderingen har skett enligt en Belzona® Know-How leaflet TCC-15

RESULTAT

Efter att den ursprungliga invallningen (rostfri plåt) togs bort fann man enbart rester kvar av betong och armeringsjärn. Med hjälp av Belzona® reparerades invallningen på tillsatt tid och fungerar som väntat. Problemet är löst och inget läckage finns.

DEFENSA SERVICE

Defensa Service AB är er auktoriserade Belzona®-representant som projekterar, utför och dokumenterar arbeten liknande detta.

Tfn: 0555-425 80 | www.defensa.se | info@defensa.se