

## Belzona® tätar läckande lindningskopplare



ASEA-transformator  
från 1974.



Läckage från lindning-  
kopplarens packning.



Injecering av Belzona®  
1831 i spalten ovanför  
packning.



Spalten fylld med  
Belzona® 1831.

### STATISTIK

#### KUND

Elnätsägare

#### MATERIAL

Stål, Gjutjärn

#### APPLICERADES

Juni 2009

#### PRODUKTER

Belzona® 1831

#### DETALJ SOM ÅTGÄRDATS

Lindningskopplare på transformatorlock.

#### ANLEDNING TILL ÅTGÄRD

Läckage från packning.

#### APPLIKATIONSMETOD

Rengöring och avlägsning av lösa oxider i spalten ovanför packningen med smärgelduk och lösningsmedel.

Därefter injicering av Belzona 1831 i spalten.

Det nedersta lagret Belzona fixerades mot bottenytan med plastpackel.

#### RESULTAT

Tack vare Belzona erhöles snabbt en långsiktig lösning på läckageproblemet. Avställningstiden blev mycket kort eftersom oljan inte behövde tömmas ur systemet.

# DEFENSA SERVICE

Defensa Service AB är er auktoriserade Belzona®-representant som projekterar, utför och dokumenterar arbeten liknande detta.

Tfn: 0555-425 80 | [www.defensa.se](http://www.defensa.se) | [info@defensa.se](mailto:info@defensa.se)