

Klassisk Pumpreparation med Belzona®



Uppgradering av pump påbörjad



Annan bild av uppgraderingen



Pump klar för drift

STATISTIK

KUND

Koppartillverkare

MATERIAL

Stål

APPLICERADES

November 2005

PRODUKTER

Belzona® 1321

Belzona® 1111

DETALJ SOM ÅTGÄRDATS

Pumphus.

ANLEDNING TILL ÅTGÄRD

Erosion- och korrosionsskador på kritiska ställen i pumphuset från konstant flöde av vatten.

APPLIKATIONSMETOD

Uppgraderingen har skett enligt Belzona Know-How leaflet CEP-2 & -5.

RESULTAT

Pumpen reparerades till ett skick bättre än nytt för mindre än halva kostnaden av ett pumphus. Högre verkningsgrad.

DEFENSA SERVICE

Defensa Service AB är en auktoriserad Belzona®-representant som projekterar, utför och dokumenterar arbeten liknande detta.

Tfn: 0555-425 80 | www.defensa.se | info@defensa.se