

Belzona® reparerar vals med viraskada



Viraskadorna framträder tydligt efter blästring.



Skadorna på valsen lagas upp med Belzona® 1111.



Vals reparerad och klar att sprutbeläggas med Belzona® 1341.



Färdig vals.

STATISTIK

KUND

Pappersbruk

MATERIAL

Stål

APPLICERADES

2008

PRODUKTER

Belzona® 1111

Belzona® 1341

DETALJ SOM ÅTGÄRDATS

Ledvals med skador efter viraduk.

ANLEDNING TILL ÅTGÄRD

Slitaget på valsen i kombinationen med dåliga släppegenskaper tvingade kunden att åtgärda eller skrota valsen.

APPLIKATIONSMETOD

Uppgraderingen har skett enligt en modifierad Belzona Know-How leaflet CEP-3 & -5.

RESULTAT

En ny vals utan beläggning kostar mångfalt mer än vad hela denna reparation kostade kunden. Kund är mycket nöjd med släppegenskaperna och kommer använda Belzona igen®.

DEFENSA SERVICE

Defensa Service AB är er auktoriserade Belzona®-representant som projekterar, utför och dokumenterar arbeten liknande detta.

Tfn: 0555-425 80 | www.defensa.se | info@defensa.se